

Errata

MSPM0G321x、MSPM0G320x、MSPM0G321x-Q1、 MSPM0G320x-Q1、MSPM0G121x、MSPM0G120x ミックスド シグナル マイコン



概要

この文書では、機能仕様に対する既知の例外 (アドバイザリ) について説明します。

目次

1 エラッタに関する注記.....	1
2 機能アドバイザリ.....	1
3 プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ.....	3
4 デバッグ専用のアドバイザリ.....	3
5 コンパイラ アドバイザリによって修正.....	3
6 デバイスの命名規則.....	3
6.1 デバイスの記号表記とリビジョンの識別.....	3
7 アドバイザリの説明.....	5
8 改訂履歴.....	25

1 エラッタに関する注記

エラッタのリストおよび各項目を読む前に、以下の注意事項を確認してください：

- GPIO_ERR_05 および GPIO_ERR_06 は、このデバイスに影響を与えなくなりました
- SYSOSC_ERR_01 は、このデバイスに影響を与えなくなりました
- PMCU_ERR_13 は、このデバイスに影響を与えなくなりました
- RST_ERR_01 は、このデバイスに影響を与えなくなりました
- SYSCTL_ERR_01、SYSCTL_ERR_05、および SYSCTL_ERR_06 は、このデバイスに影響を与えなくなりました
- SYSPLL_ERR_01 は、このデバイスに影響を与えなくなりました
- SYSOSC_ERR_04 は、このデバイスに影響を与えなくなりました
- VREF_ERR_05 は、このデバイスに影響を与えなくなりました

2 機能アドバイザリ

デバイスの動作、機能、またはパラメータに影響するアドバイザリ。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

エラッタ番号	リビジョン A	Rev B
AES_ERR_01	✓	✓
BSL_ERR_01	✓	✓
COMP_ERR_06	✓	✓
CPU_ERR_02	✓	✓
CPU_ERR_03	✓	✓
FCC_ERR_01	✓	✓
FLASH_ERR_03	✓	✓

エラッタ番号	リビジョン A	Rev B
FLASH_ERR_04	✓	✓
FLASH_ERR_05	✓	✓
FLASH_ERR_08	✓	✓
GPIO_ERR_05	✓	
GPIO_ERR_06	✓	
KEYSTORE_ERR_01	✓	✓
MATHACL_ERR_01	✓	✓
PMCU_ERR_13	✓	
RST_ERR_01	✓	
RST_ERR_03	✓	✓
SPI_ERR_10	✓	✓
SYSCTL_ERR_01	✓	
SYSCTL_ERR_02	✓	✓
SYSCTL_ERR_03	✓	✓
SYSCTL_ERR_04	✓	✓
SYSCTL_ERR_05	✓	
SYSCTL_ERR_06	✓	
SYSCTL_ERR_11	✓	✓
SYSCTL_ERR_12	✓	✓
SYSOSC_ERR_01	✓	✓
SYSOSC_ERR_02	✓	✓
SYSOSC_ERR_04	✓	✓
SYSOSC_ERR_05	✓	✓
SYSOSC_ERR_06	✓	✓
SYSPLL_ERR_01	✓	
TIMER_ERR_04	✓	✓
TIMER_ERR_06	✓	✓
TIMER_ERR_07	✓	✓
UNICOMMI2CC_ERR_01	✓	✓
UNICOMMI2CC_ERR_02	✓	✓
UNICOMMI2CC_ERR_03	✓	✓
UNICOMMSPI_ERR_02	✓	✓
UNICOMMSPI_ERR_03	✓	✓
UNICOMMSPI_ERR_04	✓	✓
UNICOMMUART_ERR_06	✓	✓
UNICOMMUART_ERR_07	✓	✓
UNICOMMUART_ERR_09	✓	✓
UNICOMMUART_ERR_10	✓	✓
UNICOMMUART_ERR_12	✓	✓
UNICOMMUART_ERR_13	✓	✓
UNICOMMUART_ERR_14	✓	✓

エラッタ番号	リビジョン A	Rev B
UNICOMMUART_ERR_15	✓	✓
VREF_ERR_05	✓	

3 プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ

工場出荷時にプログラムされたソフトウェアに影響を及ぼすアドバイザリ。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

4 デバッグ専用のアドバイザリ

デバッグ動作のみに影響するアドバイザリ。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

5 コンパイラ アドバイザリによって修正

コンパイラの回避方法により解決されるアドバイザリ各アドバイザリについては、回避策が適用されている IDE およびコンパイラのバージョンを参照してください。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

6 デバイスの命名規則

製品開発サイクルの段階を示すため、TI はすべての MSP MCU デバイスの型番に接頭辞を割り当てています。MSP マイコンの商用ファミリに属する各製品には、MSP または XMS のいずれかの接頭辞が付けられています。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ(XMS)から、完全認定済みの量産デバイス(MSP)までがあります。

XMS - 実験段階のデバイスであり、必ずしも最終製品の電気的特性を表しているとは限りません

MSP — 完全に認定済みの量産版デバイス

サポートツールの名前付けプレフィックス:

X: 開発サポート製品。テキサス インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。

null: 完全に認定済みの開発サポート製品。

XMS デバイスと **MSPX** 開発サポート ツールは、以下の免責事項に基づいて出荷されます:

「開発中の製品は、社内での評価用です。」

MSP デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。TI の標準保証が適用されます。

プロトタイプ デバイス (XMS) は、標準の量産デバイスよりも故障率が高いことが予想されます。これらのデバイスは、予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツはそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。

TI デバイスの命名規則には、デバイス ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞は、温度範囲、パッケージタイプ、配布形式を示しています。

6.1 デバイスの記号表記とリビジョンの識別

次のパッケージ図はパッケージの記号表記の方法を示し、表 5-1 はデバイス リビジョンからバージョン ID へのマッピングを定義しています。




図 6-1. パッケージの記号表記

表 6-1. ダイリビジョン

リビジョンレター	製品開発ステータス	DEVICEID.VERSION
A	プロトタイプ (X マーク付き)	0
B	RTM	0

リビジョン文字は、製品のハードウェアの改訂版を示します。このドキュメントのアドバイザリには、リビジョン文字に基づいて、特定のバースに該当するかがマークされています。この文字は、デバイスのファクトリー定数メモリ (DEVICEID.VERSION フィールド) に格納されている整数値に対応しており、アプリケーションソフトウェアまたは接続されたデバッグプローブを使用して、この値からリビジョンを確認できます。

注

DEVICEID.VERSION フィールドは、RTM (Release to Market、市場投入) 後の製品ハードウェアが改版されるたびに値が増加します。同じ VERSION 値内では、シルクスクリーン上の「X」の文字によって、特定のバリエーションを識別できます。

7 アドバイザリの説明

AES_ERR_01 *AES モジュール*

カテゴリ

機能

機能

AES Saved Context Ready 割り込みが予想どおりに生成されていません

説明

Saved Context Ready 割り込みが生成されていません。いずれかの AES レジスタに対してアクセス(読み取りまたは書き込み)が行われた場合に、割り込みが生成されます。

回避方法

ポーリングベースのメカニズムを使用して、割り込みをせず、CTRL レジスタの保存済みコンテキストレディのステータスビットを確認します。

BSL_ERR_01 *BSL モジュール*

カテゴリ

機能

機能

アプリケーション ソフトウェアから BSL を呼び出すと、特定の条件下で失敗する可能性があります

説明

アプリケーション内からの呼び出し (BSL ソフトウェア呼び出し) によって BSL を起動しようとする
と、SRAM エラー コードが原因で起動に失敗することがあります。リセット後、エラーの影響により
BSL は起動されず、デバイスはアプリケーションに戻ってしまいます。

このエラッタは、ハードウェア起動メソッドによる BSL 起動には適用されません

回避方法

BSL をソフトウェアから呼び出す必要があるアプリケーションでは、デバイスをリセットする前に、
アセンブリ コードを使用して SRAM 全体をクリアしてください。MSPM0 SDK バージョン
1.20.01.xx 以上に含まれる MSPM0 の「bsl_software_invoke」サンプルには、
「bsl_software_invoke」サンプル内で修正例が含まれています。

COMP_ERR_06 *COMP モジュール*

カテゴリ

機能

機能

出力が準備完了する前に SYSOSC を無効にすると、COMP 出力レディ信号および割り込みの
生成が遅延する

説明

COMP をイネーブルにするか、その入力構成 (IPSEL/IMSEL) を変更すると、COMP 出力の準備
ができた時点で OUTRDYIFG ビットがセットされるようになります。OUTRDYIFG は、出力の
準備ができるまで、すべての COMP 割り込みの起動を阻止します。

COMP_ERR_06 (続き)

COMP モジュール

COMP OUTRDYIFG ビットでは、SYSOSC が 4MHz 以上で設定される必要があります。SYSOSC を無効にすると、OUTRDYIFG は 2 LFCLK サイクル (約 60us) 遅延します。

回避方法

2 LFCLK サイクルの遅延を回避するには、SYSOSC を無効にする LPM に移行する前、またはクロックを LFCLK に切り替える前に、OUTRDYIFG ビットがセットされるまで待機してください。

1. コンパレータをイネーブルにする
2. 必要に応じて IPSEL/IMSEL を設定する
3. OUTRDYIFG 割り込みを待つ
4. 必要に応じて、低消費電力モード (LPM) に移行するか、クロックを LFCLK に変更します

CPU_ERR_02

CPU モジュール

カテゴリ

機能

機能

CPUSS のプリフェッチ / キャッシュ無効化に関する制限

説明

保留中のフラッシュ メモリへのアクセスがある場合、CPU プリフェッチ / キャッシュの無効化は反映されません。

回避方法

キャッシュとプリフェッチャを無効にして (順序は問いません)、SYSTCL のシャットダウン メモリ (SHUTDNSTORE) へのメモリ アクセスを発行します (詳細については、デバイス TRM の SHUTDNSTORE レジスタを確認してください)。

メモリ アクセスが完了すると、プリフェッチャ / キャッシュは無効になります。

例:

```

CPUSS->CTL = (CPUSS_CTL_PREFETCH_DISABLE |
CPUSS_CTL_ICACHE_DISABLE); // 命令キャッシュとプリフェッチを無効化します
DL_SYSTCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSTCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_X
, data) // SHUTDOWN メモリにバイトを保存します

```

CPU_ERR_03

CPU モジュール

カテゴリ

機能

機能

低電力モードへの遷移時に、プリフェッチャが誤った命令を読み取る可能性がある

説明

低電力モードへ遷移する際に保留中のプリフェッチャがある場合、プリフェッチャが誤って正しいデータ (すべて 0) をフェッチする可能性があります。デバイスがウェイクアップした際、もしプリフェッチャおよびキャッシュが ISR コードによって上書きされない場合、フラッシュから実行されるメイン コードが破損する可能性があります。たとえば、ISR が SRAM 内にある場合、フラッシュからプリフェッチされた誤ったデータは上書きされません。ISR から復帰する際に、プリフェッチャ内の破損したデータが CPU によってフェッチされ、誤った命令が実行されるおそれがあります。ハ

CPU_ERR_03 (続き) CPU モジュール

ードウェア イベント ウェイクアップは、デバイスをウェイクアップするがプリフェッチャをフラッシュしないプロセスのもう 1 つの例です。

回避方法

低電力モードに入る前にプリフェッチャを無効にします。

例:

```
CPUSS->CTL &= 0x6; // プリフェッチャを無効化、その他の設定は維持
SYSCTL.SOCLOCK.SHUTDNSTORE0 // SHUTDOWN メモリから読み出し
__WFI(); // または __WFE(); この関数は低電力モードへの遷移を呼び出す
CPUSS->CTL |= 0x1; // プリフェッチャを有効化
```

FCC_ERR_01

FCC モジュール

カテゴリ

機能

機能

BUSCLK が LFCLK から供給されている場合、FCC が誤って動作する

説明

BUSCLK が LFCLK から供給される場合、FCC は期待どおりに動作しません。FCC 完了信号がアサートされないか、または誤った FCC 値が報告されます。

回避方法

回避方法はありません。

FLASH_ERR_03

FLASH モジュール

カテゴリ

機能

機能

2 待機状態のフラッシュ アクセスの直後に無効なブートコード領域へのアクセスが行われると、次のフラッシュ アクセスでも違反が発生する可能性があります

説明

2 待機状態が設定されている状態で、フラッシュ アクセスの直後に BOOTCODE 領域へのアクセスを行うと、その次のフラッシュ アクセスでも違反が発生する可能性があります。

回避方法

ブート フェーズ終了後は、ブートコード領域へのアクセスを行わないでください。そうしない場合、ブートコード違反の後に正しいフラッシュ アクセスを行うまでに、少なくとも 4 クロック サイクルの間隔を空ける必要があります。

FLASH_ERR_04

FLASH モジュール

カテゴリ

機能

機能

誤ったアドレスが SYSCTL -> DEDERRADDR で報告される

FLASH_ERR_04

(続き)

FLASH モジュール**説明**

FLASHDED エラーが表示されると、データの最上位バイトが切り捨てられます。デバイスのメモリ制限では、最上位バイトは **MAIN** フラッシュの復帰アドレスに影響を与えません。**NONMAIN** フラッシュまたは工場出荷時領域では、MSB は **0x41xx.xxxx** と表記されます

回避方法

SysCtl_DEDERRADDR の戻りアドレスで **0x00Cxxxx** が返る場合は、**0x41000000** で OR 演算を実行して、**NONMAIN** または工場出荷時領域の復帰アドレスに適切なアドレスを取得します。たとえば、**SYSCTL_DEDERRADDR = 0x00C4013C** の場合、実数アドレスは **0x41C4013C** です。

メインフラッシュ DED の場合、**SYSCTL_DEDERRADDR** をそのまま使用できます。

FLASH_ERR_05**FLASH モジュール****カテゴリ**

機能

機能

DEDERRADDR に誤ったリセット値が設定される可能性があります

説明

SYSCTL -> DEDERRADDR のリセット値では、正しい **0x00000000** のかわりに **0x00C4013C** が返されることがあります。エラーが発生している場所はファクトリトリム領域であり、故障を示すものではありません。そのため、この値は無視して問題ありません。デバイスに **NONMAIN** をプログラムされると、リセット値が変化する傾向があります。

回避方法

0x00C4013C を別のリセット値として受け入れ、ブートからのデフォルト値を **0x00000000** または **0x00C4013C** にすることができます。戻り値はデバイス上の **MAIN** フラッシュの範囲外であるため、実際のフラッシュ DED ステータスから返された可能性はありません。

FLASH_ERR_08**FLASH モジュール****カテゴリ**

機能

機能

通常の無効なメモリ領域に対してハード フォルトは生成されません

説明

不正なメモリ アドレス空間へのアクセス中は、以下に示すようにハード フォルトは生成されません。1. **0x010053FF ~ 0x20000000** 2. **0x40BFFFFFF ~ 0x41C00000** 3. **0x41C007FF ~ 0x41C40000**

回避方法

番号

GPIO_ERR_05**GPIO モジュール****カテゴリ**

機能

GPIO_ERR_05 (続き)

GPIO モジュール

機能

DMA 転送が進行中の間に、GPIO DOUTTGL レジスタへの書き込みが失われる可能性があります

説明

同時 DMA 転送が進行中の間に、DOUTTGL レジスタへの CPU 書き込みに GPIO DMAMASK レジスタ情報が誤って適用されます。

回避方法

アプリケーションコードで、DOUTTGL レジスタへの CPU 書き込みアクセスが発行される前に、DOUTTGL レジスタの対応するビットに対して GPIO DMAMASK ビットが 1 に設定されていることを確認します。GPIO レジスタへの DMA 転送が不要な場合は、IO 初期化ステップ中に GPIO DMAMASK を 0xFFFFFFFFF として構成できます。これにより、このエラッタの競合が解決されます。アプリケーションで GPIO レジスタへの DMA 書き込み転送も必要な場合は、アプリケーションで DMA と CPU の両方を使用して、デバイス内の同じ GPIO モジュールの DOUTTGL レジスタに書き込むことを推奨します。デバイスに複数の GPIO モジュールがある場合、DMA と CPU は、異なる GPIO モジュールの DOUTTGL レジスタに同時に書き込むことができます (一方で、CPU が書き込み先の GPIO モジュール用に GPIO DMAMASK を構成する必要もあります)。

GPIO_ERR_06

GPIO モジュール

カテゴリ

機能

機能

DMA 転送が進行中の間に、GPIO DOUT、DOUTSET、DOUTCLR レジスタへの書き込みが失われる可能性があります

説明

GPIO DOUT、DOUTSET、DOUTCLR レジスタには DMA からアクセスできません。実装の誤りにより、同時 DMA 転送が進行中の間に、GPIO DOUT、DOUTSET、DOUTCLR への CPU アクセスもブロックされます。

回避方法

アプリケーションコードでは、DOUT、DOUTSET、DOUTCLR レジスタに書き込む代わりに、ソフトウェアは DOUTTGL レジスタに対して等価な書き込みを実行する必要があります (DOUTTGL レジスタへの CPU 書き込みの制限については、「回避方法 GPIO_ERR_05」を参照)。

以下の疑似コードでは、「ピン」は、構成する GPIO モジュールのピンのビット ベクトルを示しています。

```
DL_GPIO_setPins(GPIO_Regs* gpio, uint32_t pins)
{
    gpio->DOUTTGL31_0 = ~(gpio->DOUT31_0) & pins;
}
```

```
DL_GPIO_clearPins(GPIO_Regs* gpio, uint32_t pins)
{
    gpio->DOUTTGL31_0 = gpio->DOUT31_0 & pins;
}
```

GPIO_ERR_06 (続き)

GPIO モジュール

```

}

DL_GPIO_writePins(GPIO_Regs* gpio, uint32_t pins)
{
    gpio->DOU31_0 = ~(gpio->DOU31_0) & pins;
    gpio->DOU31_0 = gpio->DOU31_0 & (~pins);
}

DL_GPIO_writePinsVal(GPIO_Regs* gpio, uint32_t pinsMask, uint32_t pinsVal)
{
    uint32_t doutVal = gpio->DOU31_0;
    doutVal &= ~pinsMask;
    doutVal |= (pinsVal & pinsMask);
    gpio->DOU31_0 = ~(gpio->DOU31_0) & doutVal;
    gpio->DOU31_0 = gpio->DOU31_0 & (~doutVal);
}

```

KEYSTORE_ERR_01

キーストアモジュール

カテゴリ

機能

機能

STATUS.STAT の値は、キーアクセスがない場合、0 または 1 になります。

説明

STATUS.STAT のリセット値は 1 で、以下の条件で 0 になります。1.リセット後、レジスタウィンドウを介したデバッガアクセスは 0x00 を返します。2.リセット後、最初の CPU 読み取りは 0x01 を返し、その後の CPU 読み取りは 0x00 を返します。3) リセット後、最初に他の キーストアレジスタを読み取り、次に STATUS.STAT を読み取ると、0x00 が返されます。

回避方法

STATUS.STAT=0x0 は「エラーなし」を意味します。スロットが有効かどうか (キーが存在するかどうか) を確認するには、STATUS.VALID を確認してください。

MATHACL_ERR_01

MATHACL モジュール

カテゴリ

機能

機能

MATHACL ステータスエラービットはクリアされません

概要

mathacl によってステータスエラーが生成された場合 (例: 0 で除算)、STATUS レジスタがクリアされません。

回避方法

ペリフェラルをリセットして、STATUS ビットをクリアします。

PMCU_ERR_13	PMCU モジュール
カテゴリ	機能
機能	STOP2 または STANDBY0 からのウェークアップ時に MCU がスタックする可能性があります
説明	デバイスが STOP2 または STANDBY に移行するときにプリフェッチ アクセスが保留されている場合、デバイスがウェークアップしたときに、保留中のプリフェッチにより、デバイスが通常実行を再開できない可能性があります。エラッタは、WFI 命令がワードアライメントされておらず、フラッシュの待機ウェイト状態が 2 の場合に発生します。このような場合、DMA 転送も保留中の割り込みも処理されません。
回避方法	ユーザーはプリフェッチを無効化し、シャットダウン ストア メモリ読み取りを発行する必要があります。これにより、新しいプリフェッチが発行されなくなり、保留中のプリフェッチを完了させることができます。
RST_ERR_01	RST モジュール
カテゴリ	機能
機能	LFXT または LFCLK_IN が失われた後に、NRST 解除エッジが LFOSCGOOD の立ち上がりエッジと一致すると、デバイスはリセット状態のままとなります
説明	特定のコーナー ケースで、NRST 信号の解除エッジ (Low から High への遷移) が LFOSCGOOD の立ち上がりエッジと一致した場合、デバイスは NRST のデアサートを検出できず、無制限にリセット状態にとどまります。問題が発生する可能性のある条件: LFCLK ソースが LFCLK_IN または LFXT から LFOSC に切り替わると、LFOSC は再度有効になり、再有効イベントから 250µs (最小) から 1.5ms (最大) 以内に LFOSCGOOD のステータスが High にアサートされます。NRST Low パルスが、その解除エッジ (Low から High への遷移) が 50ns のウィンドウ内で LFOSCGOOD の立ち上がりエッジと一致するように印加された場合、NRST デアサートは検出されず、デバイスはリセット状態のままとなります。
回避方法	この問題を回避するため、NRST Low パルス幅を 2ms より長く維持してください。
RST_ERR_03	RST モジュール
カテゴリ	機能
機能	LFCLK モニタ障害後に NRST パルス (1s 未満) が発生しても RESETCAUSE レジスタが更新されない
説明	LFCLK モニタ障害の後に NRST パルスが印加されると、リセットが正しく発生していても、RESETCAUSE レジスタが更新されず、以前の値 (0x0) が保持されます。
回避方法	回避方法はありません。

SPI_ERR_10	SPI モジュール
カテゴリ	機能
機能	DMA は、最新の SPI トリガ カウントをサンプリングしていません
説明	受信タイムアウト (RTOUT) イベントで DMA 転送をトリガするように SPI が構成されている場合、トリガ要求の時点で DMA チャンネルが別の転送の処理をビジー状態にしている場合、DMA が要求をアクノリッジする前に SPI が受信した追加のバイトは転送に含まれません。DMA は、トリガ要求が発行されたときに受信されたバイト数のみを転送し、その後受信したバイトは RX FIFO で未読のままになります。
回避方法	RXトリガ条件を RTOUT と組み合わせて使用するよう DMA_TRIG_RX を構成します。RX トリガは、RX FIFO が設定されたスレッシュホールド レベルに達すると起動し、DMA 処理が開始される前に、予測されるバイト数がすべて FIFO に存在することを保証します。これにより、DMA チャンネルによる要求のアクノリッジが遅延するかどうかに関係なく、DMA 転送カウントが正確であることが保証されます。
SYSCTL_ERR_01	SYSCTL モジュール
カテゴリ	機能
機能	SW-POR 機能は、HW_POR と組み合わせて使用できます
説明	ソフトウェアトリガ POR を生成するために正しいキーを使って LFSSRST レジスタに書き込むと、RSTCAUSE レジスタには、予測される 0x3 (ソフトウェアトリガ POR) ではなく 0x2 (NRST トリガ POR) が表示されます。これは、SW-POR 機能が HW-POR パスと組み合わされているためです。
回避方法	番号
SYSCTL_ERR_02	SYSCTL モジュール
カテゴリ	機能
機能	BOOTRST の後には、SYSSTATUS.FLASHSEC はゼロ以外になります
説明	BOOTRST/ブートコード完了後、SYSSTATUS.FLASHSEC はゼロ以外になります。これは、お客様がブートコードが完了した後に表示されます。
回避方法	番号

SYSCTL_ERR_03 **SYSCTL** モジュール

カテゴリ

機能

機能

DEDERRADDR は、**SYSRESET** または **SYSSTATUSCLR** への書き込みの後にも持続します

詳細

SYSRESET または **SYSSTATUSCLR** レジスタへの書き込みの後も、**DEDERRADDR** は持続します。この値は、新しい **FLASHDED** エラーが発生した場合にのみ書き込まれます。この挙動は、初期リセット値をゼロに規定されているテクニカル リファレンス マニュアル (TRM) に矛盾します。

回避方法

回避方法はありません。

SYSCTL_ERR_04 **SYSCTL** モジュール

カテゴリ

機能

機能

SYSRESET 後に **SYSSTATUS.FLASHSEC** はクリアされません

説明

SYSSTATUS.FLASHSEC は、**SYSRESET** 後にクリアされず、**SYSSTATUSCLR** レジスタに書き込むことでのみクリアされます。

回避方法

SYSRESET から復帰後、**SYSSTATUSCLR = 0xCE000001** を用いて **FLASHSEC** ステータスを手動でクリアしてください。

SYSCTL_ERR_05 **LFCLK** モジュール

カテゴリ

機能

機能

シャットダウンからの終了時に **LFCLK** が動作しない

説明

LFCLK_IN ピンがプルアップ付きの汎用入力 (または) **LFCLK_IN** 機能として構成されている場合、この構成では、シャットダウン モードを終了すると、**LFCLK** がスタックします。

回避方法

次のいずれかを選択: 1. この **LFCLK_IN** I/O では、プルアップの代わりにプルダウンをイネーブルにする、2. 入力として構成するのを避ける

SYSCTL_ERR_06 **CLK_OUT** モジュール

カテゴリ

機能

機能

非同期クロックが **CLK_OUT** ソースとして選択されているときに、ユーザーが **CLK_OUT** をディスエーブルにすると、外部クロック出力 (**CLK_OUT**) でグリッチが発生する可能性があります

SYSCTL_ERR_06

(続き)

CLK_OUT モジュール**説明**

CLK_OUT のクロック ソースが現在のバス クロックと非同期である場合 (たとえば、バス クロックが SYSOSC で、CLK_OUT のクロック ソースが LFCLK に選択されている場合)、この場合、CLK_OUT ピンが一定時間イネーブルになってからディスエーブルになるときにグリッチが発生することがあります

回避方法

外部ピンへのグリッチ出力を回避するには、以下のシーケンスに従ってください:CLK_OUT を有効化するケース:IOMUX の有効化設定は、CLK_OUT の有効化設定の後に行う必要があります。CLK_OUT を無効化するケース:IOMUX の無効化設定は、CLK_OUT の無効化設定より前に行う必要があります。

SYSCTL_ERR_11**SYSCTL モジュール****カテゴリ**

機能

機能

FCL がイネーブルでデバイスが RUN2/SLEEP2 モードの場合、予期しない BOR リセット サイクルが発生する

説明

FCL がイネーブルでデバイスが RUN2/SLEEP2 モードで動作する場合、予期しない BOR が発生し、BOR1/2/3 に NMI が発生します

回避方法

BOR1/2/3 モニタを使用する場合は、FCL を有効にしてデバイスを RUN2 または SLEEP2 モードで動作させることは避けてください。

SYSCTL_ERR_12**SYSCTL モジュール****カテゴリ**

機能

機能

FCL が有効な状態でデバイスが RUN2/SLEEP2 モードの場合、BOR1/2/3 発生後も BOR イベントがマスクされたままとなる

説明

RUN2 または SLEEP2 電源モードで FCL が有効になっている場合、BOR マスクロジックが想定どおりに動作せず、最初の BOR 発生後に続いて発生するすべての BOR イベントを検出できなくなる。ソフトウェアによって SYSOSC が再度有効化されるまで、BOR MASK はクリアされる。

回避方法

回避方法 1: BOR1/2/3 検出が必要な場合は、FCL を有効にせず、デバイスを RUN2/SLEEP2 モードにします。回避策 2: 初期マスキング期間が経過した後、BOR/NMI ハンドラで BOR マスクフラグを手動でクリアする。回避策 3: Sysosc の有効/無効を定期的に切り替えて BOR マスクフラグをクリアすることで、ソフトウェアベースの更新メカニズムを実装しま

SYSOSC_ERR_01**SYSOSC モジュール****カテゴリ**

機能

SYSOSC_ERR_01

(続き)

SYSOSC モジュール

機能

STOP1 モードと SYSOSC の FCL を併用すると、MFCLK にドリフトが発生する可能性があります

説明

MFCLK が有効になっており、SYSOSC が周波数補正ループ (FCL) モードを使用しており、STOP1 の低電力動作モードが使用されている場合、SYSOSC が 4MHz から 32MHz に切り替わる際 (STOP1 モードから RUN モードへの移行時、または SYSOSC を 32MHz に強制する非同期の高速クロック要求時)、MFCLK が 2 サイクル分ずれる可能性があります。

回避方法

Workaround1: STOP1 モードではなく STOP0 モードを使用します。STOP0 モードを使用する場合、MFCLK ドリフトは発生しません。Workaround2: STOP1 を使用する場合、SYSOSC を FCL モードで使用しないでください (FCL はディセーブルのままにします)。

SYSOSC_ERR_02 SYSOSC モジュール

カテゴリ

機能

機能

SYSOSC が FCL モードで無効化されている LPM 中に非同期クロック要求を受信しても、MFCLK は動作しません

説明

以下のシナリオでは、MFCLK はトグルを開始しません:

- 1.FCL モードを有効にした後、MFCLK を有効にします
- 2.SYSOSC が無効になる低消費電力モードに移行します (SLEEP2/STOP2/STANDBY0/STANDBY1)。
- 3.MFCLK を機能クロックとして使用する一部のペリフェラルから非同期要求を受信されます。ASYNC 要求を受信すると、SYSOSC は有効になり、ulpcclk は 32MHz になります。ただし、デバイスが依然として LPM に設定されているため、MFCLK はゲートオフの状態となり、一切トグルしません。

回避方法

SYSOSC が FCL モードを使用している場合は、通常 SYSOSC がオフになる LPM モードへ移行する際に、ペリフェラル用の MFCLK を有効にしないでください。

SYSOSC_ERR_04 SYSOSC モジュール

カテゴリ

機能

機能

FCL ON モードで SYSOSC の精度が低下する

説明

内部発振器 SYSOSC の FCL ON モードを使用する場合、精度が最大 $\pm 3\%$ 低下する可能性があります。精度の低下は、4MHz FCL サンプリング クロックと、4MHz の高調波で動作する他のペリフェラルによって発生する、システム内のノイズとの同期に起因します。

SYSOSC_ERR_04

(続き)

SYSOSC モジュール**回避方法**

システムからノイズを完全に除去する回避方法はありません。ただし、FCL ON モードを使用する場合、ペリフェラルが 4MHz の倍数ではない周波数で動作しているときに、劣化を最小限に抑えることができます。

SYSOSC_ERR_05**SYSOSC モジュール****カテゴリ**

機能

機能

FCL が有効な場合、LPM からの非同期高速ウェークアップ中、SYSOSC はベース周波数より低く動作する場合があります

説明

FCL = 有効な場合、低消費電力モード時およびアクティブな非同期高速クロック要求がある場合、SYSOSC はベース周波数より最大 10% 低い値で動作する可能性があります。これは、デバイスが低消費電力モードにある間に発生します。なぜなら、FCL = 有効であっても、FCL = 無効トリムが常に適用されてしまい、FCL = 有効トリムが使用されないためです。デバイスがウェークアップし、LPM を終了して要求を処理すると、SYSOSC は正しいトリムを適用して、目的のターゲット周波数で通常の FCL = 有効動作を再開します。

ほとんどの使用事例では大きな影響はなく、必要に応じて FCL および非同期の高速クロック要求の両方を引き続き使用できます。このエラッタが大きな影響を与える主なアプリケーションは、UART が非同期高速クロック要求のソースであるアプリケーションです。この一時的なシフトにより、デバイスが完全にウェークアップするまで実効ボーレートに影響を及ぼす可能性があるためです。

回避方法

1. FCL = 無効のままにします
2. FCL = 有効にする必要がある場合、非同期高速クロック要求を無効化します。

SYSOSC_ERR_06**SYSOSC モジュール****カテゴリ**

機能

機能

SYSOSC が FCL モードで無効化されている LPM 中に非同期クロック要求を受信した場合、MFCLK は 4MHz ではなく 32MHz で動作します

説明

以下のシナリオでは、MFCLK が誤って 32MHz に構成されています：

- 1.FCL モードを有効にした後、MFCLK を有効にします
- 2.SYSOSC が無効になる低消費電力モードに移行します (SLEEP2/STOP2/STANDBY0/STANDBY1)。
- 3.MFCLK を機能クロックとして使用する一部のペリフェラルから非同期リクエストを受信します。非同期リクエストを受信すると、SYSOSC が有効になり、ULPCLK は 32MHz になります。その場合、MFCLK が 32MHz に誤って構成されています。

SYSOSC_ERR_06

(続き)

SYSOSC モジュール

回避方法

SYSOSC が FCL モードを使用している場合は、通常 SYSOSC がオフになる LPM モードへ移行する際に、ペリフェラル用の MFCLK を有効にしないでください。

SYSPLL_ERR_01

SYSPLL モジュール

カテゴリ

機能

機能

SYSPLL 周波数が有効になっているとき、正しい周波数にロックされない場合がある。

説明

SYSCTL.HSCLKEN レジスタ内の SYSPLLEN ビットを 1 に設定すると、SYSPLL は位相同期ループのサーチを実行します。周波数が正しい値に設定されないと、サーチ動作が失敗することがあります。その場合は、得られる周波数が設定値と大きく異なってしまいます。

回避方法

周波数確認プロセス

SYSPLLEN ビットを 1 に設定した場合は常に、周波数クロック カウンタ (FCC) を使用して SYSPLL の出力周波数を監視します。正しい周波数が確立されると、SYSPLL がディスエーブルになり、再度イネーブルになるまで、その周波数は安定した状態を維持します (SYSPLLEN ビットを 0 から 1 にトグル)。誤った周波数が検出された場合は、SYSPLL をディスエーブルにしてから再度イネーブルにして、別の検証を実行します。

回避方法 1:FCC カウントチェック

SYSPLL 出力クロック周波数をカウントするには、FCC トリガ ソースとして LFCLK を使用します。FCC を実行し、LFCLK をリファレンスとして使用して、設定された SYSPLL 周波数に対して測定値を検証します。

計算例:

- SYSPLLCLK0 = 80MHz ; LFCLK = 32.768kHz
- 測定 FCC カウント = $80,000,000 / 32,768 = 2,441$

FCC カウント許容誤差:

実際の FCC 数は、合計クロック精度 (SYSPLLCLK0 および LFCLK) によって異なります。FCC チェック範囲を許可するには、 $\pm 5 \sim 10\%$ を追加することを推奨します。

- FCC カウント上限 = $2,441 * 1.05 = 2,563$
- FCC カウント下限 = $2,441 * 0.95 = 2,318$

タイミング考慮事項:

- クロック同期時間: 5 ~ 6 LFCLK サイクル
- FCC トリガ時間: 1 ~ 32 LFCLK サイクル (ユーザー構成可能)

レジスタ構成:

- FCC 設定: SYSCTL.GENCLKCFG.FCCTRIGSRC = 1;
- SYSCTL.GENCLKCFG.FCCLVLTRIG = 0;
- SYSCTL.GENCLKCFG.FCCTRIGCNT = 0;
- SYSCTL.GENCLKCFG.FCCSELCLK = 4;
- FCC を開始: SYSCTL.FCCCMD = 0x0E000001U
- FCC 完了ステータスのチェック: SYSCTL.CLKSTATUS.FCCDONE
- FCC カウントの読み取り: SYSCTL.FCC

タイムアウト保護:

FCC DONE ステータス監視中にソフトウェアベースのタイムアウトを実装し、ロックされていない

SYSPLL_ERR_01

(続き)

SYSPLL モジュール

SYSPLL 周波数が FCC トリガ クロック周波数 (LFCLK) よりも低い状態での待ち時間を長くしないようにします。

```
fccTimeOutCounter = 0;
while (DL_SYSCTL_isFCCDone() == 0) {
    delay_cycles(977); /* 1x LFCLK cycle = 32MHz/32.768kHz */
    fccTimeOutCounter++;
    if(fccTimeOutCounter > 65) break;
}
/* Timeout set to approximately 2ms (ユーザーによるカスタマイズ可能) */
```

FCC チェック再起動:

FCC 測定値が予想される範囲を超えている場合は、SYSPLL をディスエーブルにしてから再度イネーブルにし (SYSPLLEN を 0 に設定してから 1 に設定)、FCC 検証を繰り返します。

回避方法 2:FCC 比率チェック FCC

トリガ ソースとして LFCLK を使用し、SYSPLL 出力と入力クロック周波数の両方をカウントします。FCC を実行し、出力クロックと入力クロックとの間の FCC チェック値の測定された比率が予想される比率であることを確認します。

計算例:

- SYSPLL = 80MHz ; HFCLK = 40MHz ; LFCLK = 32.768kHz
- Expect clock ratio = 80MHz/40MHz = 2.0000
- Measured FCC count (SYSPLL) = 80,000,000/32,768 = 2,441
- Measured FCC count (HFCLK) = 40,000,000/32,768 = 1,220
- 測定クロック比 = 2,441/1,220 = 2.0008

FCC 比率許容誤差:

FCC 比率方法を使用すると、結合クロック精度誤差を除去し、FCC の不確定性 (2 カウント クロック サイクル) および計算の丸め誤差のみに依存します。これにより、FCC カウント チェック方式に比べて、±0.3% などの許容範囲をはるかに狭くすることができます。

タイミングに関する考慮事項:

- クロック同期時間: 5 ~ 6 LFCLK サイクル
- FCC トリガ時間: 1 ~ 32 LFCLK サイクル (ユーザー構成可能)
- 完全な FCC 比チェックあたりの合計時間: 2*(同期時間 + トリガ時間)

FCC 比チェックフロー:

1. SYSPLL 出力クロック用に FCC を構成します (SYSPLL0 または SYSPLL2X)
2. FCC を開始し、FCC DONE を待機します (タイムアウト保護を追加。「FCC カウント チェック」を参照)
3. FCC チェック カウントを読み戻します
4. SYSPLL 入力クロックの FCC を構成します (SYSOSC または HFCLK)
5. FCC を開始し、FCC DONE を待機します (タイムアウト保護を追加。「FCC カウント チェック」を参照)
6. FCC チェック カウントを読み戻します
7. FCC チェック比率を計算し、予測比率範囲と比較します
8. FCC 比が予想される範囲を超えている場合は、SYSPLL をディスエーブルにしてから再度イネーブルにし (SYSPLLEN を 0 に設定してから 1 に設定)、FCC 比検証を繰り返します。

TIMER_ERR_04**TIMER モジュール****カテゴリ**

機能

TIMER_ERR_04 (続き)

TIMER モジュール

機能

TIMER をゼロ イベントの直前に再有効化すると、再有効化が失われる可能性があります

説明

タイマーをワンショット モードで使用している場合、ゼロ イベント付近で再有効化を行うと再有効化が失われる可能性があります。タイマ イネーブル ビットへの HW 更新には、単一の機能クロック サイクルがかかります。32.768kHz と 3 の分周器を使用すると、イネーブル ビットが正しく 0 に設定されるまでに約 100µs かかります。

回避方法

タイマーを再有効化する前に 1 機能クロック サイクル分待機するか、一度タイマーを無効化してから再度有効化してください。CTRCTL.EN = 0 でカウンタを無効化してから、CTRCTL.EN = 1 で再度有効化します

TIMER_ERR_06

TIMG モジュール

カテゴリ

機能

機能

CLKEN ビットに 0 を書き込んでも、カウンタは無効化されません

説明

カウンタ クロック制御レジスタ (CCLKCTL) のクロック イネーブル ビット (CLKEN) に 0 を書き込んでも、タイマは停止しません。

回避方法

カウンタ制御 (CTRCTL) イネーブル (EN) ビットに 0 を書き込むことで、タイマを停止します。

TIMER_ERR_07

初期リピート カウンタの周期は、次のリピート モジュールより 1 回だけ少なくなる

カテゴリ

機能

機能

TIMER

説明

タイマ リピート カウンタ モードを使用する場合、以下のリピート カウンタには 0 とロード値の間の遷移が含まれるため、最初のリピートのカウントは後続のリピートより 1 回少なくなります。たとえば、TIMx.RCLD = 0x3 の場合、観測可能な 3 つのゼロ イベントが最初のリピート カウンタに現れ、観測可能な 4 つのゼロ イベントが後続するリピート カウンタ シーケンスに現れます。

回避方法

初期 RCLD 値を想定される RCLD より 1 だけ大きく設定し、リピート カウンタ ゼロ イベント (REPC) の ISR 内で、RCLD を目的の値に設定します。たとえば、4 回の繰り返しを行う場合は、初期 RCLD 値を RCLD = 0x5 に設定し、REPC 割り込み用のタイマ ISR 内で、RCLD = 0x4 に設定します。これで、すべてのタイマーの繰り返しで、ゼロ / ロード イベントの数が同一になります。

**UNICOMMI2CC_E
RR_01**
UNICOMMI2CC モジュール

カテゴリ

機能

機能

I2C コントローラの BUSY ステータス ポーリングの問題

説明

BUSRTRUN/FRAME_START ビットを設定して I2C コントローラ転送を開始するとき、BUSY ステータス フラグがアサートするのに約 2 ~ 3 I2C 機能クロック サイクルが必要です。BUSRTRUN/FRAME_START を設定した直後に BUSY ビットをポーリングする場合、アプリケーションが適切に設定する前にステータスをチェックすることがあります。この問題は、CLKDIV の値が大きい (その結果、I2C 機能クロックが遅くなる) 場合やコンパイラ最適化レベルが高い場合により顕著になります。

回避方法

BUSY ステータスをポーリングする前に、ソフトウェア遅延を追加します。遅延の推奨値は次のとおりです。ソフトウェア遅延 = $3 \times \text{I2C 機能クロック} = 3 \times \text{clock_divider} \times (\text{CPU_CLK} / \text{選択したクロックソース周波数})$ 。たとえば、clock_divider が 2、クロックソースが 4MHz(MFCLK)、CPU_CLK が 80MHz の場合:ソフトウェア遅延 = $3 \times 2 \times (80\text{MHz} / 4\text{MHz}) = 120$ CPU サイクル

**UNICOMMI2CC_E
RR_02**
UNICOMMI2CC モジュール

カテゴリ

機能

機能

I2C コントローラの ACKOEN ビットが有効になっている場合、RXDONE 割り込みが 2 回発生します

説明

I2C コントローラの CTR.ACKONE ビットが有効になっている場合、ソフトウェアは CTR.ACK ビットに 0 または 1 を書き込むことで、ACK/NACK の送信を制御します。これは、ストップ状態になる前の RXDONE 割り込み内で実行できます。CTR.ACK ビットを書き込んだ後、I2C バス上に有効な ACK/NACK 信号が出現し、その後の I2C ストップ状態で追加の RXDONE 割り込みが発生します。

回避方法

CTR.ACK ビットを書き込む前に RXDONE 割り込みを無効にし、次の送信の前に手動で有効にしてください。

**UNICOMMI2CC_E
RR_03**
UNICOMMI2CC モジュール

カテゴリ

機能

機能

I2C コントローラのクロックストレッチ機能を有効にすると、SCL 周波数が低下する

説明

— 回避策として ETW 機能の使用を推奨しないでください。— 本 ERRATA の提案によって、本デバイスの当該リビジョンまたは以前のリビジョンにおける既存の他の ERRATA に影響が生じな

UNICOMMI2CC_E RR_03 (続き)

UNICOMMI2CC モジュール

いことを確認してください。クロックストレッチ機能を有効 (CR.CLKSTRETCH = 1) にすると、SCL 周波数は設定値よりも低くなります。たとえば、I2C コントローラーのバス速度を 400kHz に設定した場合、クロックストレッチ機能を有効にすると、I2C コントローラーのバスクロックは 400kHz よりも低くなり、360kHz や 390kHz などになります。同様の現象は、100kHz や 1MHz など、他のバス速度でも発生します。

回避方法

I2C 通信機能への影響は大きくないため、クロックストレッチ機能を無効にすることは推奨しません。クロックストレッチ機能を無効にすると、I2C バスクロックは期待される速度になります。

UNICOMMSPI_ER R_02

UNICOMM SPI モジュール

カテゴリ

機能

機能

コントローラー側のビジー状態が正しく読み取られない

説明

SPI のビジー状態は TXFIFO のデータ要素に依存しないため、基本的に SPI TXFIFO にデータをロードしても、CLKSEL が低速クロック (LFCLK など) または CLKDIV > 1 の場合、ビジービットはすぐにハイになりません。SPI ソースクロックが低速であるため、TXFIFO へのデータロード後から実際に通信が開始されるまでの間、ステータスが誤って読み取られることになります。

回避方法

アプリケーションコードを作成する際に、TXFIFO の STATUS ビットが空かどうかをチェックする機能を追加できます。

UNICOMMSPI_ER R_03

UNICOMM SPI モジュール

カテゴリ

機能

機能

CPU を使用して RXFIFO をクリアすると、2 回目に RTOUT がセットされない

説明

rxtimeout を有効にして SPI 通信を完了し、その後 RTOUT がセットされた状態で、CPU を使用して RXFIFO のデータを読み出し、IIDX を読み出して割り込みをクリアした場合、IP をリセットまたは無効化せずに、同じ送信を 2 回目に行うと、rxtimeout カウンタが「0」であり、RXFIFO が空でないにもかかわらず、RTOUT 割り込みがセットされない。

回避方法

CPU で直接 RXFIFO のデータを読み出す代わりに、DMA を使用して RXFIFO のデータを読み出してください。または、CPU で直接 RXFIFO のデータを読み出した後、UNICOMM SPI をリセットしてください。

UNICOMMSPI_ER R_04

UNICOMM SPI モジュール

カテゴリ

機能

機能

DSS の不一致が発生した状態で前回転送後に再転送を行うと、RX に保存されたデータが正しくありません

説明

コントローラ側とペリフェラル側でデータパケットサイズ設定 (DSS) が異なる状態でデータを送信した後、RXCLR を実行して FIFO をクリアし、その後、正しいデータパケットサイズで再度データを送信しても、最初の SCLK パルスが発生した際に、以前のデータが RXFIFO に格納されてしまう

回避方法

コントローラ側とペリフェラル側のデータパケットサイズ設定 (DSS) が同じであることを確認してください。

UNICOMMUART_E RR_06

UNICOMMUART モジュール

カテゴリ

機能

機能

ストップ ビット処理が原因で、RTOUT/LTOUT 計算に問題が発生

説明

レシーバ側では、機能ステート マシンがストップ ビットの途中でストップ ビットから IDLE に遷移します。これにより、受信タイムアウト (RTOUT) およびライン タイムアウト (LTOUT) カウンタは、終了ではなく、ストップ ビットの中央でカウントを開始します。RTOUT/LTOUT は、ボー周期の半分前にトリガされることになります。これは、UART 機能クロック周波数が高いボーレートの場合に特に顕著です。

回避方法

RTOUT カウンタに、ストップ ビット半周期分の補正を追加します。

UNICOMMUART_E RR_07

UNICOMMUART モジュール

カテゴリ

機能

機能

RS-232 モードでは、UART が無効化されている場合、RTS ラインは HIGH になりません

説明

UART が無効化されている場合、RTS ラインはアイドル状態 (HIGH) に戻らず、LOW のまま固定されます。

回避方法

ソフトウェアを使用して内部プルアップ抵抗を有効にし、RTS ラインの IO を Hi-Z モードに設定します。

UNICOMMUART_E RR_09

UNICOMMUART モジュール

カテゴリ

機能

機能

ISO-7816 スマートカード モードのボーレート制限

説明

ISO-7816 スマートカード モードで 9600 ボーレートを実現するには、以下の制約があるので、57MHz を超える UARTCLK 周波数が必要です。1.ISO-7816 規格では、ビット 2 あたり 372 クロック サイクルが必要です。MSPM0 ISO-7816 モードでは、オーバーサンプリング レート (OVS) は UART ペリフェラルの最大 UARTCLK 計算で 16x に固定されています。必要な $UARTCLK = 9600 * 372 * 16 = 57.139MHz$

回避方法

入力周波数が低い UART は、スマートカード モードをサポートできません。

UNICOMMUART_E RR_10

UNICOMMUART モジュール

カテゴリ

機能

機能

LIN レジスタの CLKDIV 制限

説明

CLKDIV 値が 0 以外の場合、LINC0/1 に書き込んでも効果はありません。

回避方法

LIN レジスタを適切に構成するには:1.まず、CLKDIV を '0' に設定します。2.目的の値を使用して、LINC0/1 レジスタ構成を更新します 3.CLKDIV を目的の動作値に復元します

UNICOMMUART_E RR_12

UNICOMMUART モジュール

カテゴリ

機能

機能

フレームの途中で CTL0.TXE ビットを 0 に設定すると、現在の送信でエラーが発生する

説明

パケットの送信を開始し、転送の途中で CTL0.TXE ビットを 0 に設定すると、現在のパケット送信が完了せず、TX ラインは Low にプルされます。これにより、BUSY (ビジー状態) が示されます。TX ラインは、CTL0.TXE = 1 になった場合にのみ解放され、それまでは BUSY が 1 のままになります。

回避方法

この問題を回避するには、BUSY ステータスが Low になり、かつ CTL0.TXE = 0 になるまでポーリングする必要があります。

UNICOMMUART_E**RR_13****UNICOMMUART** モジュール**カテゴリ**

機能

機能

RTOUT 割り込みが 1fclk サイクル早く発生する

説明

RTOUT (受信タイムアウト) 割り込みが、本来発生すべきタイミングより 1fclk サイクル早く発生します。

回避方法

RTOUT 割り込みが 1fclk サイクル早く発生すると想定することで、この問題に対処できます。

UNICOMMUART_E**RR_14****UNICOMMUART** モジュール**カテゴリ**

機能

機能

CTS ラインの立ち下がりエッジと立ち上がりエッジの両方で CTS 割り込みが切り替わる

説明

CTS ラインの立ち下がりエッジと立ち上がりエッジの両方で CTS 割り込みが切り替わります。本来は、CTS ラインの立ち下がりエッジのみで切り替わるべきです。

回避方法

RIS ビットの代わりに、STAT.CTS ビットが 1 に切り替わることを監視してください。この STAT.CTS = 1 の切り替わりが、CTS ラインの立ち下がりが発生したことを示すためです。

UNICOMMUART_E**RR_15****UNICOMMUART** モジュール**カテゴリ**

機能

機能

fclk 間での LCRH.SENDIDLE アクセスの取りこぼしおよび、新しい IDLELINE フレームが生成されない

説明

2 つの fclk エッジの間で、LCRH.SENDIDLE を 0 から 1 に切り替えてから 1 から 0 に戻す、または 1 から 0 に切り替えてから 0 から 1 に戻す場合、その切り替えが取りこぼされ、新しい IDLELINE フレームは送信されません。

回避方法

LCRH.SENDIDLE を切り替えた後、すぐには元に戻さず、1fclk より長くその状態を維持してください。LCRH.SENDIDLE は fclk でサンプリングされるためです。

VREF_ERR_05**VREF** モジュール**カテゴリ**

機能

VREF_ERR_05 (続き)

VREF モジュール

機能

COMP がサンプリング (超低消費電力) モードに構成されていると、VREF0 の VREF READY0 のステータスが Low になります

説明

コンパレータがサンプリング (超低消費電力) モードに構成されている場合、VREF READY0 のステータスは VREF0 の Low に維持されます。REFMODE ビットが 1 に設定されているとき、コンパレータはサンプリング モードに構成されます。

回避方法

コンパレータをサンプリング モードに構成した後は、VREF READY0 ステータスをポーリングしないでください。VREF0 の READY0 ステータスをポーリングする前にコンパレータを静的 (高速) モードで構成するか、コンパレータを有効にする前に READY0 ステータスをポーリングします。

8 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from May 31, 2026 to October 5, 2026 (from Revision A (May 2026) to Revision B (October 2026))

	Page
• BSL_ERR_01 アドバイザリを追加しました.....	5
• COMP_ERR_06 モジュールを更新しました.....	5
• COMP_ERR_06 機能を更新しました.....	5
• COMP_ERR_06 の説明を更新しました.....	5
• COMP_ERR_06 回避策を更新しました.....	5
• FCC_ERR_01 回避策を更新しました.....	7
• FCC_ERR_01 機能を更新しました.....	7
• FCC_ERR_01 の説明を更新しました.....	7
• FCC_ERR_01 回避方法を追加.....	7
• FLASH_ERR_03 を追加.....	7
• RST_ERR_01 機能を更新しました.....	11
• RST_ERR_01 の説明を更新しました.....	11
• RST_ERR_01 回避策を更新しました.....	11
• RST_ERR_03 モジュールを更新しました.....	11
• RST_ERR_03 機能を更新しました.....	11
• RST_ERR_03 の説明を更新しました.....	11
• RST_ERR_03 回避策を更新しました.....	11
• SPI_ERR_10 モジュールを更新しました.....	12
• SPI_ERR_10 機能を更新しました.....	12
• SYSCTL_ERR_11 モジュールを更新しました.....	14
• SYSCTL_ERR_11 機能を更新しました.....	14
• SYSCTL_ERR_11 回避策を更新しました.....	14
• SYSCTL_ERR_11 の説明を更新しました.....	14
• SYSCTL_ERR_12 モジュールを更新しました.....	14
• SYSCTL_ERR_12 機能を更新しました.....	14
• SYSCTL_ERR_12 の説明を更新しました.....	14
• SYSCTL_ERR_12 回避策を更新しました.....	14
• SYSOSC_ERR_04 回避策を更新しました.....	15
• SYSOSC_ERR_04 機能を更新しました.....	15

• SYSOSC_ERR_04 の説明を更新しました.....	15
• SYSOSC_ERR_05 機能を更新しました.....	16
• SYSOSC_ERR_05 回避策を更新しました.....	16
• SYSOSC_ERR_05 の説明を更新しました.....	16
• SYSOSC_ERR_06 モジュールを更新しました.....	16
• SYSOSC_ERR_06 機能を更新しました.....	16
• SYSOSC_ERR_06 の説明を更新しました.....	16
• SYSOSC_ERR_06 回避策を更新しました.....	16
• UNICOMMI2CC_ERR_03 モジュールを更新しました.....	20
• UNICOMMI2CC_ERR_03 機能を更新しました.....	20
• UNICOMMI2CC_ERR_03 の説明を更新しました.....	20
• UNICOMMI2CC_ERR_03 回避策を更新しました.....	20
• UNICOMMSPI_ERR_02 モジュールを更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_02 機能を更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_02 の説明を更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_02 回避策を更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_03 モジュールを更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_03 機能を更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_03 の説明を更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_03 回避策を更新しました.....	21
• UNICOMMSPI_ERR_04 モジュールを更新しました.....	22
• UNICOMMSPI_ERR_04 機能を更新しました.....	22
• UNICOMMSPI_ERR_04 の説明を更新しました.....	22
• UNICOMMSPI_ERR_04 回避策を更新しました.....	22
• UNICOMMUART_ERR_12 アドバイザリを追加しました.....	23
• UNICOMMUART_ERR_13 アドバイザリを追加しました.....	24
• UNICOMMUART_ERR_14 アドバイザリを追加しました.....	24
• UNICOMMUART_ERR_15 アドバイザリを追加しました.....	24

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月