

Errata

MSPM33C32xx、MSPM33C32xx-Q1 マイコン



概要

この文書では、機能仕様に対する既知の例外 (アドバイザリ) について説明します。

目次

1 機能アドバイザリ.....	1
2 プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ.....	1
3 デバッグ専用のアドバイザリ.....	1
4 コンパイラ アドバイザリによって修正.....	2
5 デバイスの命名規則.....	2
5.1 デバイスの記号表記とリビジョンの識別.....	2
6 アドバイザリの説明.....	4
7 商標.....	10
8 改訂履歴.....	10

1 機能アドバイザリ

デバイスの動作、機能、パラメータに影響を与えるアドバイザリ。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

エラッタ番号	リビジョン A
AES_ERR_01	✓
CPU_ERR_05	✓
GPIO_ERR_05	✓
GSC_ERR_01 GSC モジュール	✓
IOMUX_ERR_01	✓
KEYSTORE_ERR_01	✓
PMCU_ERR_15	✓
SYSCTL_ERR_01	✓
SYSPLL_ERR_01	✓
TIMER_ERR_04	✓
TIMER_ERR_06	✓
TIMER_ERR_07	✓
TIMER_ERR_08	✓

2 プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ

工場出荷時にプログラムされたソフトウェアに影響を及ぼすアドバイザリ。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

3 デバッグ専用のアドバイザリ

デバッグ動作のみに影響するアドバイザリ。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

4 コンパイラ アドバイザリによって修正

コンパイラの回避方法により解決されるアドバイザリ各アドバイザリについては、回避策が適用されている IDE およびコンパイラのバージョンを参照してください。

✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。

5 デバイスの命名規則

製品開発サイクルの段階を示すため、TI はすべての MSP MCU デバイスの型番に接頭辞を割り当てています。MSP MCU 商用ファミリの各番号には、MSP、X のいずれかの接頭辞があります。MSP または XMS。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ(XMS)から、完全認定済みの量産デバイス(MSP)までがあります。

XMS - 実験段階のデバイスであり、必ずしも最終製品の電気的特性を表しているとは限りません

MSP - 完全に認定済みの量産版デバイス

サポートツールの名前付けプレフィックス:

X: 開発サポート製品。テキサス・インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。

null: 完全に認定済みの開発サポート製品です。

XMS デバイスと **MSPX** 開発サポート ツールは、以下の免責事項に基づいて出荷されます:

「開発中の製品は、社内での評価用です。」


MSP デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。

プロトタイプ デバイス (**XMS**) は、標準の量産デバイスよりも故障率が高いことが予想されます。これらのデバイスは、予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツはそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。

TI デバイスの項目表記には、デバイス ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞は、温度範囲、パッケージタイプ、配布形式を示しています。

5.1 デバイスの記号表記とリビジョンの識別

次のパッケージ図はパッケージ記号化スキームを示すとともに表 5-1、デバイスリビジョンからバージョン ID へのマッピングを定義しています。



TI = TI Letters

YM = Year, month date code

S = Assembly site

= Die revision

LLLL = Assembly lot code

G4 = ECAT

図 5-1. パッケージの記号表記

表 5-1. ダイリビジョン

リビジョンレター	バージョン (デバイスの工場出荷時定数メモリ内)
A	0

リビジョン文字は、製品のハードウェアの改訂版を示します。このドキュメントのアドバイザーには、リビジョン文字に基づいて、特定のバースに該当するか否かがマークされています。この文字は、デバイスのメモリに保存された整数にマップされ、アプリケーションソフトウェア または接続されたデバッグプローブによるリビジョンの検索に使用できます。

6 アドバイザリの説明

AES_ERR_01 *AES* モジュール

カテゴリ

機能

機能

AES Saved Context Ready 割り込みが予想どおりに生成されていません

説明

Saved Context Ready 割り込みが生成されていません。いずれかの AES レジスタに対してアクセス(読み取りまたは書き込み)が行われた場合に、割り込みが生成されます。

回避方法

ポーリングベースのメカニズムを使用して、割り込みをせず、CTRL レジスタの保存済みコンテキストステレディのステータスビットを確認します。

CPU_ERR_05 *CPU* モジュール

カテゴリ

機能

機能

MTB_BASE レジスタ値が正しく読み取られません

説明

MTB_BASE レジスタを読み取る際に、MTB_SRAM の基点が 1 ビット右にシフトされます。たとえば、MTB_SRAM が 0x80806000 の場合、実際の MTB_SRAM の基点は 0x40403000 です。

回避方法

MTB_BASE レジスタを読み取り、MTB_SRAM の基点を確認する場合は、読み取り値を 1 ビット右にシフトします。この問題を回避するには、次のコードを使用してください。uint32_t mtb_base = (*(uint32_t*)(0xE004300C) >> 1);

GPIO_ERR_05 *GPIO* モジュール

カテゴリ

機能

機能

DMA 転送が進行中の間に、GPIO DOUTTGL レジスタへの書き込みが失われる可能性があります

説明

同時 DMA 転送が進行中の間に、DOUTTGL レジスタへの CPU 書き込みに GPIO DMAMASK レジスタ情報が誤って適用されます。

回避方法

アプリケーションコードで、DOUTTGL レジスタへの CPU 書き込みアクセスが発行される前に、DOUTTGL レジスタの対応するビットに対して GPIO DMAMASK ビットが 1 に設定されていることを確認します。GPIO レジスタへの DMA 転送が不要な場合は、IO 初期化ステップ中に GPIO DMAMASK を 0xFFFFFFFF として構成できます。これにより、このエラーの競合が解決されます。アプリケーションで GPIO レジスタへの DMA 書き込み転送も必要な場合は、アプリケーションで DMA と CPU の両方を使用して、デバイス内の同じ GPIO モジュールの DOUTTGL レジ

GPIO_ERR_05 (続き)

GPIO モジュール

スタに書き込むことを推奨します。デバイスに複数の GPIO モジュールがある場合、DMA と CPU は、異なる GPIO モジュールの DOUTTGL レジスタに同時に書き込むことができます (一方で、CPU が書き込み先の GPIO モジュール用に GPIO DMAMASK を構成する必要もあります)。

GSC_ERR_01

GSC モジュール

カテゴリ

機能

機能

一部のタイマが同じセキュリティ属性になっています

説明

PPC_SECATTRIB_TIMER レジスタでは、SEC_TIMA0_0 レジスタと SEC_TIMA0_1 レジスタが連結されているため、TIMERA0_0 と TIMERA0_1 のセキュリティ属性を同じにする必要があります。TIMERG4_2 と TIMERG4_1 も同じ構成ですが、これは、DMA がタイマにアクセスしようとしたときに限定されます。

回避方法

TIMERA0_0 と TIMERA0_1 の両方を同じセキュリティレベルに維持してください。これが不可能な場合は、別のタイマ インスタンスのペアを使用します。特に DMA を使用して TIMERG4_2 または TIMERG4_1 にアクセスする場合は、TIMERG4_2 と TIMERG4_1 を同じセキュリティレベルに維持してください。

IOMUX_ERR_01

IOMUX モジュール

カテゴリ

機能

機能

リセット後に TDO ピンが Low 信号を出力します。

説明

リセット後の TDO ピンが Low 信号として駆動されます。その他のピンはリセット後にハイ インピーダンス状態になります。

回避方法

このピンをハイ インピーダンス状態にする必要がある場合は、PC ビットと PF ビットの両方を 0 に設定します。それ以外の場合は、この IO で使用する予定のペリフェラルを接続します。

KEYSTORE_ERR_01

キーストアモジュール

カテゴリ

機能

機能

STATUS.STAT の値は、キーアクセスがない場合、0 または 1 になります。

KEYSTORE_ERR_

01 (続き) キーストアモジュール

説明

STATUS.STAT のリセット値は 1 で、以下の条件で 0 になります。1.リセット後、レジスタウィンドウを介したデバッガアクセスは 0x00 を返します。2.リセット後、最初の CPU 読み取りは 0x01 を返し、その後の CPU 読み取りは 0x00 を返します。3)リセット後、最初に他の キーストアレジスタを読み取り、次に STATUS.STAT を読み取ると、0x00 が返されます。

回避方法

STATUS.STAT=0x0 は「エラーなし」を意味します。スロットが有効かどうか (キーが存在するかどうか) を確認するには、STATUS.VALID を確認してください。

PMCU_ERR_15 PMCU モジュール

カテゴリ

機能

機能

SYSPLL がイネーブルになる前の GENCLKEN クロック関連の構成が無視されます

説明

SYSPLL を構成する場合、HSCLKEN レジスタの SYSPLLEN ビットを設定した後に GENCLKEN レジスタを構成します。SYSPLLEN ビットがセットされる前に、GENCLKEN レジスタの EXTDIVCAN、MCLKEXTDIVEN、I2SPLLCLKDIVEN、I2SPLLCLKDIVCFG ビットがプログラムされると、GENCLKEN レジスタの構成が適切に設定されず、EXTDIVCAN と I2SPLLCLKDIVCFG の構成は無視されます。

回避方法

SYSPLLEN ビットがセットされた後で、GENCLKEN レジスタの EXTDIVCAN、MCLKEXTDIVEN、I2SPLLCLKDIVEN、I2SPLLCLKDIVCFG ビットを構成します。

SYSCTL_ERR_01 SYSCTL モジュール

カテゴリ

機能

機能

SW-POR 機能は、HW_POR と組み合わせて使用できます

説明

ソフトウェアトリガ POR を生成するために正しいキーを使って LFSSRST レジスタに書き込むと、RSTCAUSE レジスタには、予測される 0x3 (ソフトウェアトリガ POR) ではなく 0x2 (NRST トリガ POR) が表示されます。これは、SW-POR 機能が HW-POR パスと組み合わされているためです。

回避方法

番号

SYSPLL_ERR_01 SYSPLL モジュール

カテゴリ

機能

機能

SYSPLL 周波数が有効になっているとき、正しい周波数にロックされない場合がある。

SYSPLL_ERR_01

(続き)

SYSPLL モジュール

説明

SYSCTL.HSCLKEN レジスタ内の SYSPLEN ビットを 1 に設定すると、SYSPLL は位相同期ループのサーチを実行します。周波数が正しい値に設定されないと、サーチ動作が失敗することがあります。その場合は、得られる周波数が設定値と大きく異なってしまいます。

回避方法

周波数確認プロセス

SYSPLEN ビットを 1 に設定した場合は常に、周波数クロックカウンタ (FCC) を使用して SYSPLL の出力周波数を監視します。正しい周波数が確立されると、SYSPLL がディスエーブルになり、再度イネーブルになるまで、その周波数は安定した状態を維持します (SYSPLEN ビットを 0 から 1 にトグル)。誤った周波数が検出された場合は、SYSPLL をディスエーブルにしてから再度イネーブルにして、別の検証を実行します。

回避方法 1:FCC カウントチェック

SYSPLL 出力クロック周波数をカウントするには、FCC トリガ ソースとして LFCLK を使用します。FCC を実行し、LFCLK をリファレンスとして使用して、設定された SYSPLL 周波数に対して測定値を検証します。

計算例:

- SYSPLLCLK0 = 80MHz ; LFCLK = 32.768kHz
- 測定 FCC カウント = $80,000,000 / 32,768 = 2,441$

FCC カウント許容誤差:

実際の FCC 数は、合計クロック精度 (SYSPLLCLK0 および LFCLK) によって異なります。FCC チェック範囲を許可するには、 $\pm 5 \sim 10\%$ を追加することを推奨します。

- FCC カウント上限 = $2,441 * 1.05 = 2,563$
- FCC カウント下限 = $2,441 * 0.95 = 2,318$

タイミング考慮事項:

- クロック同期時間: 5 ~ 6 LFCLK サイクル
- FCC トリガ時間: 1 ~ 32 LFCLK サイクル (ユーザー構成可能)

レジスタ構成:

- FCC 設定: SYSCTL.GENCLKCFG.FCCTRIGSRC = 1;
- SYSCTL.GENCLKCFG.FCCLVLTRIG = 0;
- SYSCTL.GENCLKCFG.FCCTRIGCNT = 0;
- SYSCTL.GENCLKCFG.FCCSELCLK = 4;
- FCC を開始: SYSCTL.FCCCMD = 0x0E000001U
- FCC 完了ステータスのチェック: SYSCTL.CLKSTATUS.FCCDONE
- FCC カウントの読み取り: SYSCTL.FCC

タイムアウト保護:

FCC DONE ステータス監視中にソフトウェアベースのタイムアウトを実装し、ロックされていない SYSPLL 周波数が FCC トリガ クロック周波数 (LFCLK) よりも低い状態での待ち時間を長くしないようにします。

```

fccTimeoutCounter = 0;
while (DL_SYSCTL_isFCCDone() == 0) {
  delay_cycles(977); /* 1x LFCLK cycle = 32MHz/32.768kHz */
  fccTimeoutCounter++;
  if(fccTimeoutCounter > 65) break;
  /* Timeout set to approximately 2ms (ユーザーによるカスタマイズ可能) */
}

```

FCC チェック再起動:

FCC 測定値が予想される範囲を超えている場合は、SYSPLL をディスエーブルにしてから再度イネーブルにし (SYSPLEN を 0 に設定してから 1 に設定)、FCC 検証を繰り返します。

SYSPLL_ERR_01

(続き)

SYSPLL モジュール**回避方法 2:FCC 比率チェック FCC**

トリガソースとして LFCLK を使用し、SYSPLL 出力と入力クロック周波数の両方をカウントします。FCC を実行し、出力クロックと入力クロックとの間の FCC チェック値の測定された比率が予想される比率であることを確認します。

計算例:

- SYSPLL = 80MHz ; HFCLK = 40MHz ; LFCLK = 32.768kHz
- Expect clock ratio = 80MHz/40MHz = 2.0000
- Measured FCC count (SYSPLL) = 80,000,000/32,768 = 2,441
- Measured FCC count (HFCLK) = 40,000,000/32,768 = 1,220
- 測定クロック比 = 2,441/1,220 = 2.0008

FCC 比率許容誤差:

FCC 比率方法を使用すると、結合クロック精度誤差を除去し、FCC の不確定性 (2 カウントクロック サイクル) および計算の丸め誤差のみに依存します。これにより、FCC カウント チェック方式に比べて、 $\pm 0.3\%$ などの許容範囲をはるかに狭くすることができます。

タイミングに関する考慮事項:

- クロック同期時間: 5 ~ 6 LFCLK サイクル
- FCC トリガ時間: 1 ~ 32 LFCLK サイクル (ユーザー構成可能)
- 完全な FCC 比チェックあたりの合計時間: $2 \times (\text{同期時間} + \text{トリガ時間})$

FCC 比チェックフロー:

1. SYSPLL 出力クロック用に FCC を構成します (SYSPLL0 または SYSPLL2X)
2. FCC を開始し、FCC DONE を待機します (タイムアウト保護を追加。「FCC カウント チェック」を参照)
3. FCC チェック カウントを読み戻します
4. SYSPLL 入力クロックの FCC を構成します (SYSOSC または HFCLK)
5. FCC を開始し、FCC DONE を待機します (タイムアウト保護を追加。「FCC カウント チェック」を参照)
6. FCC チェック カウントを読み戻します
7. FCC チェック比率を計算し、予測比率範囲と比較します
8. FCC 比が予想される範囲を超えている場合は、SYSPLL をディスエーブルにしてから再度イネーブルにし (SYSPLLEN を 0 に設定してから 1 に設定)、FCC 比検証を繰り返します。

TIMER_ERR_04**TIMER** モジュール**カテゴリ**

機能

機能

TIMER をゼロ イベントの直前に再有効化すると、再有効化が失われる可能性があります

説明

タイマーをワンショット モードで使用している場合、ゼロ イベント付近で再有効化を行うと再有効化が失われる可能性があります。タイマー有効ビットのハードウェア更新には、1 機能クロック サイクルが必要です。たとえば、タイマーのクロックソースが 32.768kHz で、クロック分周比が 3 の場合、有効ビットが正しく 0 に設定されるまでに約 100 μ s かかります。

回避方法

タイマーを再有効化する前に 1 機能クロック サイクル分待機するか、一度タイマーを無効化してから再度有効化してください。

TIMER_ERR_04 (続き)

TIMER モジュール

CTRCTL.EN = 0 でカウンタを無効化してから、CTRCTL.EN = 1 で再度有効化します

TIMER_ERR_06

TIMER モジュール

カテゴリ

機能

機能

CLKEN ビットに 0 を書き込んでも、カウンタは無効化されません

説明

カウンタ クロック制御レジスタ (CCLKCTL) のクロック イネーブル ビット (CLKEN) に 0 を書き込んでも、タイマは停止しません。

回避方法

カウンタ制御 (CTRCTL) イネーブル (EN) ビットに 0 を書き込むことで、タイマを停止します。

TIMER_ERR_07

初期リピート カウンタの周期は、次のリピート モジュールより 1 回だけ少なくなる

カテゴリ

機能

機能

TIMER

説明

タイマ リピート カウンタ モードを使用する場合、以下のリピート カウンタには 0 とロード値の間の遷移が含まれるため、最初のリピートのカウントは後続のリピートより 1 回少なくなります。たとえば、TIMx.RCLD = 0x3 の場合、観測可能な 3 つのゼロ イベントが最初のリピート カウンタに現れ、観測可能な 4 つのゼロ イベントが後続するリピート カウンタ シーケンスに現れます。

回避方法

初期 RCLD 値を想定される RCLD より 1 だけ大きく設定し、リピート カウンタ ゼロ イベント (REPC) の ISR 内で、RCLD を目的の値に設定します。たとえば、4 回の繰り返しを行う場合は、初期 RCLD 値を RCLD = 0x5 に設定し、REPC 割り込み用のタイマ ISR 内で、RCLD = 0x4 に設定します。これで、すべてのタイマーの繰り返しで、ゼロ / ロード イベントの数が同一になります。

TIMER_ERR_08

TIMx モジュール

カテゴリ

機能

機能

高度タイマ GEN_EVENT1 出力のシーケンシャル イベント生成が無視されます

説明

高度タイマ (TIMA) では、GEN_EVENT1 は 1 つのイベントに対してのみ機能し、最初のイベントがトリガされた後、イベント ハンドラを介して適切に伝搬されません。

**TIMER_ERR_08 (続
き)**
TIMx モジュール
回避方法

高度タイマでの繰り返しイベント出力に GEN_EVENT1 を使用しないでください。代わりに GEN_EVENT0 を使用するか、汎用タイマ (TIMG) インスタンスを使用してください。

7 商標

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from DECEMBER 31, 2025 to APRIL 30, 2026 (from Revision * (December 2025) to Revision A (April 2026))
Page

• CPU_ERR_05 カテゴリを更新しました.....	4
• CPU_ERR_05 モジュールを更新しました.....	4
• CPU_ERR_05 の説明を更新しました.....	4
• CPU_ERR_05 機能を更新しました.....	4
• CPU_ERR_05 回避策を更新しました.....	4
• GSC_ERR_01 カテゴリを更新しました.....	5
• GSC_ERR_01 モジュールを更新しました.....	5
• GSC_ERR_01 機能を更新しました.....	5
• GSC_ERR_01 の説明を更新しました.....	5
• GSC_ERR_01 回避策を更新しました.....	5
• IOMUX_ERR_01 モジュールを更新しました.....	5
• IOMUX_ERR_01 機能を更新しました.....	5
• IOMUX_ERR_01 の説明を更新しました.....	5
• IOMUX_ERR_01 回避策を更新しました.....	5
• PMCU_ERR_15 モジュールを更新しました.....	6
• PMCU_ERR_15 の説明を更新しました.....	6
• PMCU_ERR_15 回避策を更新しました.....	6
• PMCU_ERR_15 機能を更新しました.....	6
• SYSPLL_ERR_01 回避策を更新しました.....	6
• TIMER_ERR_06 モジュールを更新しました.....	9
• TIMER_ERR_08 の説明を更新しました.....	9
• TIMER_ERR_08 回避策を更新しました.....	9
• TIMER_ERR_08 モジュールを更新しました.....	9
• TIMER_ERR_08 機能を更新しました.....	9

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月